5.4 QSH8618-118-60-870 leadwire configuration

Cable type

6 Torque figures